



160A - 60%



GENERADOR OK



HOT-START



ANTI-STICK



ARC-FORCE

SOLDADOR INVERTER INV160

- Monofásico 230 V - 1ph
- ELECTRODOS: Rutilo, básico, acero inox, hierro fundido, aluminio.
- Dispositivos: Anti-stick, Arc-force, Hot-start.
- Apto para conexión a generadores.
- ACCESORIOS: Pinzas porta-electrodo y masa, cables de soldadura, conectores, cinta de transporte y maletín.

ESPECIFICACIONES Técnicas

Tensión de entrada: 230(220-240) V

Fusible: 16 A

Potencia absorbida: 6,9 KVA

Voltaje en vacío: 68 V

Intensidad máx. entrada (I.máx.): 30 A

Regulación MMA: 20~160 A

Rendimiento 40°C: 35%

Intensidad al 100%: 115 A

Aislamiento: H

Índice de protección: IP 21S




Dimensiones: 31,5x10,2x17,6 cm

Peso: 3,1 Kg





EQUIPADO CON SISTEMA:

-  **HOT-START** → Pre-calentamiento del electrodo en el inicio del cordón de soldadura. Facilita el cebado del arco y evita que el electrodo no se pegue cuando está frío.
-  **ANTI-STICK** → Reduce la intensidad si hay cortocircuito. Evita que el electrodo quede soldado a la pieza si este se pega.
-  **ARC-FORCE** → Permite soldar con arco muy corto incluso tocando la pieza a soldar. Ideal para posiciones y electrodos difíciles.



SOLDADORES INVERTER RATIO. Conexión a generadores.

TODOS los INVERTER RATIO pueden conectarse a generadores. Los soldadores inverter Ratio han sido diseñados pensando en que deben ser capaces de soportar oscilaciones de la tensión de entrada sin que estas dañen los componentes.

Los rangos de utilización, (que son los voltajes dónde nuestros productos funcionan) son los siguientes:

Ratio INV 130: 180-270 V

Ratio INV 160: 180-270 V

Ratio INV 200: 180-270 V

Fuera de este rango, los equipos dejan de funcionar por seguridad, pero siguen estando protegidos.

¿Qué generador necesita cada uno de los equipos?

El generador a utilizar no depende del equipo, sino del trabajo que se realice con éste. Es decir, que el consumo (entrada) dependerá de cómo regulemos el equipo (salida).

En el documento adjunto puede ver una relación que hizo el fabricante de los soldadores con el fabricante de generadores Pramac. Observará que, por ejemplo, soldando con electrodo de 2,5 mm, todos los equipos podrían utilizar el mismo generador (4000 W), ya que al mismo amperaje todos consumen lo mismo. Sin embargo, cuando aumentamos la potencia de salida, es cuando el consumo aumenta y precisamos un generador mayor.

Resumiendo:

Para soldar electrodos de 2,00 mm..... 3.000 W

Para soldar electrodos de 2,50 mm..... 4.000 W

Para soldar electrodos de 3,25 mm.....6.000 W

Para soldar electrodos de 4,00 mm.....10.000 W

Esperamos que esta información le pueda ser útil y le ayude a vender mas equipos.



EQUIPO DE SOLDADURA		RATIO INV130 Ref: 618XIN 130	RATIO INV160 Ref: 618XIN 160	RATIO INV200 Ref: 618XIN 200	CONEXIÓN A GENERADOR
ELECTRODO	AMPERIOS				
Ø 4 mm	200				Potencia máxima LTP: 11,88 Kva - 10,69 Kw Potencia PRIME (PRP): 11,00 Kva - 10,00 Kw Potencia continua (COP): 10,00 Kva - 9,09 Kw
	190				
	180				
	170				
	160				
	150				
Ø 3,25 mm	140				Potencia máxima LTP: 7,15 Kva - 6,43 Kw Potencia PRIME (PRP): 6,60 Kva - 6,01 Kw Potencia continua (COP): 6,00 Kva - 5,47 Kw
	130				
	120				
	110				
Ø 2,5 mm	100				Potencia máxima LTP: 5,11 Kva - 4,60 Kw Potencia PRIME (PRP): 4,62 Kva - 4,30 Kw Potencia continua (COP): 4,20 Kva - 3,91 Kw
	90				
	80				
Ø 2 mm	70				Potencia máxima LTP: 3,39 Kva - 3,05 Kw Potencia PRIME (PRP): 3,17 Kva - 2,85 Kw Potencia continua (COP): 2,88 Kva - 2,60 Kw
	60				
	50				
	40				
	30				
	20				
	10				